




SPEC MECHANICAL

การหมุนสั่น ที่เกิดจากความไม่สมดุลของมวลชิ้นส่วนเครื่องกล
เราสามารถแก้ไขให้ได้...!!

อาการสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณบอกเหตุสภาพความผิดปกติของ
เครื่องจักรกลที่ชิ้นส่วนชำรุดสึกหรอ ต้องซ่อมผิวเพลลา เปลี่ยนแบร์ริง, บูช
และทำสมดุลชิ้นส่วนนั้นใหม่ เพื่อหยุดความชำรุดเสียหาย


บริษัท สเปค แมคคานิคอล จำกัด ให้บริการงานซ่อมและแก้ปัญหา
อาการสั่นสะเทือน ด้วยการเพิ่ม-ลดเนื้อมวลวัสดุให้กับชิ้นส่วน
เครื่องกลเคลื่อนที่แบบหมุน ตามหลักวิศวกรรมเครื่องกลที่เรียกว่า
DYNAMIC BALANCING มีความเชี่ยวชาญ ผ่านงานมากกว่า 30 ปี
ด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงทันสมัย บุคคลากรได้รับ
การฝึกอบรมความรู้ทางเทคนิค, มีทักษะและประสบการณ์ระดับมืออาชีพ
สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ






การให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

1. นำชิ้นงานหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล มาที่ บริษัทสเปค แมคคานิคอล จำกัด มีโรงงานและเครื่องมือทำ **DYNAMIC BALANCE** ชนิดตั้งพื้นหลายขนาดความละเอียดสูง สามารถทำงานที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ น้ำหนักตั้งแต่ 0.5 กก. ถึง 9 ตัน ขนาดโตสุด DIA. 3 เมตร ยาวสุด 9 เมตร



2.จะนำเครื่องมือ แบบกระเป่าหิ้ว ไปให้บริการ ณ.ที่ตั้งของเครื่องจักรเพื่อ
การซ่อมงานฉุดฉีกแรงดันหรืองานที่ไม่ต้องการถอดหรือเคลื่อนย้าย



3.รับซ่อม-สร้างใบพัดลมทุกชนิด เช่น พัดลม ID FAN, FD FAN และพัดลม
อุตสาหกรรมขนาดเล็กใหญ่ใช้กับลมแห้ง เปียกชื้น กรด ต่าง ฝุ่นหิน ฝุ่นปูน
ทนสภาพการใช้งานที่ต่างกัน วัสดุที่ใช้ทำ เช่น HOT ROLLED STEEL
PLATE,HIGH TENSILE STEEL PLATE,WEAR RESISTANCE STEEL PLATE
,CARBIDE COATED STEEL PLATE,SUS304L,SUS316L, DUPLEX SUS



เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 ถึง 17.00 น.

ติดต่อเรา...



บริษัท สเปค แมคคานิคอล จำกัด

230 ม.13 ซอยเพชรเกษม 95 อ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร 74130 Tel: 02-431-1452, 02-431-1594 Fax: 02-813-8748

E-mail: specmechanical@hotmail.com line ID: specble

